1 [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。

2 [コントロールパネル]画面が表示されますので、[電話とモデムのオプション]アイコンをダブルクリックします。



3 [電話とモデムのオプション]画面が表示されますので、[モデム]タブをクリックし、ご利用されるターミナルアダプタが一覧に表示されていることを確認します。



4 ご利用されるターミナルアダプタを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。[ターミナルアダプタのプロパティ]画面が表示されますので、[モデム]タブをクリックし、以下の設定を行います。

◆ポートの最高速度：任意
※通信速度の 2 倍程度が適当です。

5 [診断]タブをクリックし、[モデムの照会]ボタンをクリックします。



Copyright © 2002 FreeBit.Com Co.,Ltd. All Rights Reserved.

6 しばらくして［コマンド］、［応答］欄に文字が表示されれば、パソコンとターミナルアダプタとの通信は出来る状態になっています。［OK］ボタンをクリックします。



7 ［電話とモデムのオプション］画面に戻りますので、［OK］ボタンをクリックし設定を終了します。

Copyright © 2002 FreeBit.Com Co.,Ltd. All Rights Reserved.